



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>04-Jul-2014</u>	<u>03-Oct-2014</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		

TAG1: 01 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 650 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO Sello del piloto y regulador: CORRECTO.

Estado fisico: CORRECTO.

Observaciones: SE APLICÓ PROTECCIÓN MECÁNICA.

TAG2: 02 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 400 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: CORRECTO.

Estado fisico: CORRECTO.

Observaciones: SE APLICÓ PROTECCIÓN MECÁNICA.

TAG3: 03 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 650 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: CORRECTO.

Estado fisico: CORRECTO.

Observaciones: SE APLICÓ PROTECCIÓN MECÁNICA.

TAG4: 04 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 380 psig Placa de datos: SI

Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: CORRECTO.

Estado fisico: CORRECTO.

Observaciones: SE APLICÓ PROTECCIÓN MECÁNICA.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 08-Jan-2015

Fecha de aprobación: 09-Jan-2015

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V. PERIODO: 04-Jul-2014 03-Oct-2014
LLENADO POR: Edgar Fernández FRECUENCIA: TRIMESTRAL

REV. 0

RO-006

TAG5: 01 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**
Punto de ajuste: 250 psig Placa de datos: SI
Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: CORRECTO.
Estado fisico: CORRECTO.
Observaciones: SE APLICÓ PROTECCIÓN MECÁNICA.

TAG6: 02 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**
Punto de ajuste: 230 psig Placa de datos: SI
Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: CORRECTO.
Estado fisico: CORRECTO.
Observaciones: SE APLICÓ PROTECCIÓN MECÁNICA.

TAG7: 03 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**
Punto de ajuste: 57 psig Placa de datos: SI
Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: CORRECTO.
Estado fisico: CORRECTO.
Observaciones: SE APLICÓ PROTECCIÓN MECÁNICA.

TAG8: 04 **CELULOSA DE FIBRAS MEXICANAS, SA DE CV**
Punto de ajuste: 47 psig Placa de datos: SI
Problemas de control: NO. Sello del piloto y regulador: CORRECTO.
Estado fisico: CORRECTO.
Observaciones: SE APLICÓ PROTECCIÓN MECÁNICA.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 08-Jan-2015
Fecha de aprobación: 09-Jan-2015
Elaborado por: Edgar Fernández
Aprobado por: Neftalí López