



**IGASAMEX**

**REPORTE DE VERIFICACIÓN DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD**


SISTEMA:	<u>Celulosa de Fibras Mexicana, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2014</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Edgar Fernández</u>	FRECUENCIA:	<u>ANUAL</u>	<b>RO-011</b>

Usuario: CASETA DE USUARIO

Modelo: Crosby JOS - E - 35 - J

Punto de ajuste en placa: 280 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig



Observaciones:  
La valvula se encuentra en buenas condiciones.

Usuario: CASETA DE USUARIO I

Modelo: SERIE 91

Punto de ajuste en placa: 280 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig



Observaciones:  
Se encuentra en buen estado.

Usuario: INTERCONEXION

Modelo: SERIE 91

Punto de ajuste en placa: 480 psig

Punto de ajuste encontrado: 0 psig



Observaciones:  
La valvula se encontro en buenas condiciones.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03/01/2014 04:38:18p.m.

Fecha de aprobación: 09/01/2014 03:10:43p.m.

Elaborado por: Edgar Fernández

Aprobado por: Neftalí López