



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Enero 2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: En buen estado
- b) Cruces de ferrocarril: En buen estado
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

En buen estado

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 1
- b) Cantidad de placas faltantes: 8

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: no
- b) Cambio de vegetación: no

8.- Comentarios adicionales:

Las placas que faltan fue porque durante este periodo fueron robadas al ser arrancadas con todo y solera de soporte, ya se esta trabajando para su reparación. También, se reparó una fuga existente en la válvula troncal de la caseta de Tron; se dan más detalles en esta fuga en el reporte de reparación del presente mes.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 14/01/2013 04:58:53p.m.

Fecha de aprobación: 31/01/2013 12:17:10p.m.

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal