



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

| | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|
| SISTEMA: | <u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u> | PERIODO: | <u>Junio 2013</u> | REV. 0 RO-002 |
| LLENADO POR: | <u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u> | FRECUENCIA: | <u>MENSUAL</u> | |

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

- a) Cruces carreteros: En buen estado
- b) Cruces de ferrocarril: En buen estado
- c) Cruces de arroyos: _____

2.- Estado de registro de válvulas:

En buen estado

3.- Señalización del gasoducto

- a) Cantidad de postes faltantes: 2
- b) Cantidad de placas faltantes: 10

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

no

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

no

7.- Indicaciones de fuga

- a) Cambios de coloración del suelo: no
- b) Cambio de vegetación: no

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|----------------------|---------------|
| <u>0/OUL</u> | <u>Formato nuevo</u> | <u>Nov-11</u> |

Fecha de registro: 30/06/2013 12:44:38p.m.

Fecha de aprobación: 05/07/2013 07:06:53p.m.

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Carlos Carranza Gutierrez