



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-May-2014 27-Jun-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:

En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:

En buen estado

c) Cruces de arroyos:

En buen estado

**2.- Estado de registro de válvulas:**

En buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes:

2

b) Cantidad de placas faltantes:

14

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:**

4

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realiza limpieza general en el DDV como recorte de hierba alta en casetas y señalaminetos. En el tramo Km 9+500 al 10 +000, se estan vendiendo lotes para vivienda, ya se contactó con el promotor y se le aviso de la presencia del ducto de gas. Se están haciendo los tramites necesarios para que tenga información escrita y así prevenir accidentes a futuro. Se incrementará el número de señalizaciones para evitar asentamientos irregulares.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

27-Jun-2014

Fecha de aprobación:

13-Jul-2014

Elaborado por:

Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por:

Mateo Guapo Cerca