



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Jun-2014 27-Jul-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:  
En buen estado

c) Cruces de arroyos:  
En buen estado

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
en buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 5

b) Cantidad de placas faltantes: 14

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 4

**8.- Comentarios adicionales:**

Se realiza limpieza general en DDV y EMR

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

No

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo:  
ninguna.

b) Cambio de vegetación:  
ninguna.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 01-Aug-2014

Fecha de aprobación: 03-Feb-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca