



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Jul-2015 27-Aug-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	MENSUAL	RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:
En buen estado

c) Cruces de arroyos:
En buen estado

2.- Estado de registro de válvulas:

En buen estado

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 3

8.- Comentarios adicionales:

Se realiza patrullaje semanal en toda la trayectoria del ducto. Se revisan cruces y arroyos en buen estado. Se sustituyen postes de concreto por señalamientos de plástico; por lo que se anulan placas de señalización en el DDV.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No

b) Cambio de vegetación:
No

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 31-Aug-2015

Fecha de aprobación: 07-Sep-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca