



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Aug-2015 27-Sep-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	MENSUAL	<b>RO-002</b>

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:  
En buen estado

c) Cruces de arroyos:  
En buen estado

**2.- Estado de registro de válvulas:**  
En buen estado

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 3

**8.- Comentarios adicionales:**

Se continua señalizando mas con postes en DDV en cerro de La Aldea y Mesón Nuevo. Se realiza limpieza general en VS registro y casetas.

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 17-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 20-Nov-2015

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca