



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: 29-Nov-2015 28-Dec-2015 REV. 0
LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buen estado

b) Cruces de ferrocarril:
En buen estado km 0+143 PE

c) Cruces de arroyos:
En buen estado km 4+640

2.- Estado de registro de válvulas:
En buen estado km 6+520.

3.- Señalización del gasoducto
a) Cantidad de postes faltantes: 0
b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 4

8.- Comentarios adicionales:
Se realizan recorridos diarios, condición normal de operación durante el periodo.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
no

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
no

7.- Indicaciones de fuga
a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Feb-2016
Fecha de aprobación: 11-Mar-2016
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca