



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: 28-May-2016 27-Jun-2016 REV. 0
LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: EN BUEN ESTADO

2.- Estado de registro de válvulas: EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 1

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 4

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios, condición normal de operación durante el periodo. Se realizaron sondeos para detectar una afectación de terreno particular y limpieza general a VS y EMRS

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 27-Jun-2016
Fecha de aprobación: 27-Jun-2016
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Mateo Guapo Cerca