



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: 28-Jun-2016 27-Jul-2016 REV. 0
LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
EN BUEN ESTADO

b) Cruces de ferrocarril:
EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos:
EN BUEN ESTADO

2.- Estado de registro de válvulas:
EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 4

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 4

8.- Comentarios adicionales:

SE ESTA PROGRAMANDO CRUCE CON EL DUCTO DE GAS EN TRAMO5 KM 7+820 APROXIMADAMENTE HASTA NUEVO AVISO POR FALTA DE MATERIALES POR PARTE DE GRUPO HERSO.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:

No

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:

No

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
No.

b) Cambio de vegetación:
No.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21-Jul-2016
Fecha de aprobación: 27-Oct-2016
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez