

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: 28-Sep-2016 27-Oct-2016 **REV. 0**
 LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
En buen estado Km 0+180 km 6+524

b) Cruces de ferrocarril:
En buen estado km 1+143

c) Cruces de arroyos:
En buen estado km 4+650

2.- Estado de registro de válvulas:
En buen estado

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 4

8.- Comentarios adicionales:

Se realizan recorridos diarios visuales y camino por el DDV. Se realiza limpieza general en postes y se levantan tirados.

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 21-Oct-2016
Fecha de aprobación: 27-Oct-2016
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez