



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Mayo 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Agrometálica

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/01/2012
Proximo llenado	02/01/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Caseta de baja

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	N/A
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	N/A
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/01/2012
Proximo llenado	02/01/2013
Observaciones:	Se reparó fuga en línea 1 y se cubrió nuevamente con pintura esmalte.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02/05/2012 05:36:27p.m.  
**Fecha de aprobación:** 16/05/2012 02:59:35p.m.  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Mayo 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** DeAcero Morelia

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/01/2012
Proximo llenado	07/01/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Galletas Carmelita

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/01/2012
Proximo llenado	07/01/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02/05/2012 05:36:27p.m.

**Fecha de aprobación:** 16/05/2012 02:59:35p.m.

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Mayo 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** GS Alimentos

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/01/2012
Proximo llenado	07/01/2013
Observaciones:	

**Usuario:** Industrial la Fama

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	07/05/2012
Proximo llenado	07/05/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02/05/2012 05:36:27p.m.  
**Fecha de aprobación:** 16/05/2012 02:59:35p.m.  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal




**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Mayo 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Interconexión

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/01/2012
Proximo llenado	01/01/2013
Observaciones:	Ninguna

**Usuario:** Mineria Empresarial

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/01/2012
Proximo llenado	07/01/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02/05/2012 05:36:27p.m.  
**Fecha de aprobación:** 16/05/2012 02:59:35p.m.  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Mayo 2012	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Tron Team Foods

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/08/2011
Proximo llenado	02/08/2012
Observaciones:	Ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02/05/2012 05:36:27p.m.  
**Fecha de aprobación:** 16/05/2012 02:59:35p.m.  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Bernardo Ortega Vidal