



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Agrometalica

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	19/01/2012
Proximo llenado	19/01/2013
Observaciones:	

Usuario: Caseta de Baja

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	N/A
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	19/01/2012
Proximo llenado	19/01/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/07/2012 05:49:38p.m.
Fecha de aprobación: 07/08/2012 03:32:50p.m.
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: DeAcero

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	19/05/2012
Proximo llenado	19/05/2013
Observaciones:	

Usuario: Galletas Carmelita

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	19/01/2012
Proximo llenado	19/01/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/07/2012 05:49:38p.m.
Fecha de aprobación: 07/08/2012 03:32:50p.m.
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: GS Alimentos

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	bien
Fecha de llenado	02/01/2012
Proximo llenado	02/01/2013
Observaciones:	

Usuario: Industrial la Fama

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	19/06/2012
Proximo llenado	19/06/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/07/2012 05:49:38p.m.
Fecha de aprobación: 07/08/2012 03:32:50p.m.
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Interconexión

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado




Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	19/01/2012
Proximo llenado	19/01/2013
Observaciones:	

Usuario: Minería Empresarial

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	19/01/2012
Proximo llenado	19/01/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/07/2012 05:49:38p.m.
Fecha de aprobación: 07/08/2012 03:32:50p.m.
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Julio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Tron Team Foods

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	19/08/2011
Proximo llenado	19/08/2012
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19/07/2012 05:49:38p.m.

Fecha de aprobación: 07/08/2012 03:32:50p.m.

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal