



SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Febrero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Agrometálica

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Bueno
Fecha de llenado	04/01/2013
Proximo llenado	01/01/2014
Observaciones:	Ninguna

Usuario: Caseta de Baja

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	No tiene
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Buena
Fecha de llenado	04/01/2013
Proximo llenado	01/01/2014

Observaciones:
 Se quitó el jacalito que estaba a un costado y atras de los muros de la caseta, se dá limpieza general al área y se pintaron las paredes.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04/02/2013 09:07:44a.m.
Fecha de aprobación: 28/02/2013 01:55:26p.m.
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Febrero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: DeAcero

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	No tiene varilla de tierra
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Bueno
Fecha de llenado	15/06/2012
Proximo llenado	14/06/2013

Observaciones:

Durante la inspección se detectó que la caseta no tiene varilla de tierra, ya s esta cotizando para instalar una.

Usuario: GS Alimentos

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Bueno
Fecha de llenado	04/01/2013
Proximo llenado	03/01/2014

Observaciones:

Ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04/02/2013 09:07:44a.m.
Fecha de aprobación: 28/02/2013 01:55:26p.m.
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Febrero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Industrial La Fama

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado




Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Bueno
Fecha de llenado	20/06/2012
Proximo llenado	11/06/2013
Observaciones:	Ninguna

Usuario: Industrias Cari

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Bueno
Fecha de llenado	04/01/2013
Proximo llenado	03/01/2014
Observaciones:	Ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04/02/2013 09:07:44a.m.

Fecha de aprobación: 28/02/2013 01:55:26p.m.

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal



SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Febrero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Interconexión

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Bien
Fecha de llenado	04/01/2013
Proximo llenado	01/01/2014
Observaciones:	Ninguna

Usuario: Minería Empresarial

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Bien
Fecha de llenado	04/01/2013
Proximo llenado	03/01/2014
Observaciones:	Ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04/02/2013 09:07:44a.m.
Fecha de aprobación: 28/02/2013 01:55:26p.m.
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal




SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Febrero 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Tron Team Foods

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Bueno
Fecha de llenado	21/09/2012
Proximo llenado	06/09/2013
Observaciones:	Ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 04/02/2013 09:07:44a.m.
Fecha de aprobación: 28/02/2013 01:55:26p.m.
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Bernardo Ortega Vidal