



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085


**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Agrometálica

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	21/06/2013
Proximo llenado	21/06/2014

Observaciones:

---



---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21/01/2014 01:29:51p.m.

**Fecha de aprobación:** 05/02/2014 11:37:13a.m.

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Caseta de Baja

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	No tiene
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	21/06/2013
Proximo llenado	21/06/2014

**Observaciones:**

Se observa caída de pintura en la puerta por la parte frontal, se cotizará para pintar.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21/01/2014 01:29:51p.m.  
**Fecha de aprobación:** 05/02/2014 11:37:13a.m.  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca




**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** DeAcero morelia

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	No tiene
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	21/06/2013
Proximo llenado	21/06/2014

Observaciones:

---



---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21/01/2014 01:29:51p.m.  
**Fecha de aprobación:** 05/02/2014 11:37:13a.m.  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Industrial La Fama

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	21/06/2013
Proximo llenado	21/06/2014

Observaciones:

---



---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21/01/2014 01:29:51p.m.  
**Fecha de aprobación:** 05/02/2014 11:37:13a.m.  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** industrias Cari

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	21/06/2013
Proximo llenado	21/06/2014

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21/01/2014 01:29:51p.m.

**Fecha de aprobación:** 05/02/2014 11:37:13a.m.

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Interconexión

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	21/06/2013
Proximo llenado	21/06/2014

Observaciones:

---



---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21/01/2014 01:29:51p.m.  
**Fecha de aprobación:** 05/02/2014 11:37:13a.m.  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Minería Empresarial

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	21/06/2013
Proximo llenado	21/06/2014
Observaciones:	

---



---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21/01/2014 01:29:51p.m.

**Fecha de aprobación:** 05/02/2014 11:37:13a.m.

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Saporis

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	21/06/2013
Proximo llenado	21/06/2014

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21/01/2014 01:29:51p.m.

**Fecha de aprobación:** 05/02/2014 11:37:13a.m.

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca





**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	Enero 2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Tron Team Foods

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	No tiene
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Ok
Fecha de llenado	21/06/2013
Proximo llenado	21/06/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 21/01/2014 01:29:51p.m.  
**Fecha de aprobación:** 05/02/2014 11:37:13a.m.  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca