



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-May-2014 27-Aug-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** PCV 5.1 AGRO METALICA MICHOACANA, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: si  
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: sello perfecto autopiloteado  
 Estado fisico: Bueno  
 Observaciones: Regulador 627 localizado en la linea principal de regulaci3n S/N de serie

**TAG2:** PCV 1.1 INTERCONEXI3N  
 Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: si  
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: bueno  
 Estado fisico: Buen  
 Observaciones: regulador R399 serie: 45381 localizado en L1 de regulaci3n

**TAG3:** PCV 1.2 INTERCONEXI3N  
 Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: si  
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: sella perfectamente  
 Estado fisico: Bueno  
 Observaciones: regulador R399 serie: 45382 localizado en L2 de regulaci3n

**TAG4:** PCV 2.1 CASETA BAJA  
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: si  
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: sella perfectamente  
 Estado fisico: Bueno  
 Observaciones: regulador R399 serie: 15508762 localizado en L1 de regulaci3n

Rev. No./ Resp.	Descripci3n	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 15-Aug-2014  
**Fecha de aprobaci3n:** 25-Aug-2015  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-May-2014 27-Aug-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** PCV 2.2 CASETA BAJA  
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: si  
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: sella perfectamente  
 Estado fisico: Bueno  
 Observaciones: regulador R399 serie: 15508763 localizado en L2 de regulación

**TAG6:** PCV 3.1 TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: si  
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: sella perfectamente  
 Estado fisico: Bueno  
 Observaciones: regulador EZR con piloto PRX 120 entrada 2

**TAG7:** PCV 3.2 TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: si  
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: sella perfectamente  
 Estado fisico: Bueno  
 Observaciones: regulador EZR con piloto PRX120 localizada en el by-pass no. de serie: 7216359

**TAG8:** PCV 4.1 INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: si  
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: sella perfectamente  
 Estado fisico: Bueno  
 Observaciones: regulador EZR con piloto PRX120 localizado en la linea principal de regulación 2

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 15-Aug-2014  
**Fecha de aprobación:** 25-Aug-2015  
**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz  
**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: 28-May-2014 27-Aug-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG9: PCV 4.2 INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.**  
 Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: si  
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: sella perfectamente  
 Estado fisico: Bueno  
 Observaciones: regulador EZR con piloto PRX120 localizada en el by-pass no. de serie: 20007796

**TAG10: PCV 6.1 GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**  
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: si  
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: sello perfecto autopiloteado  
 Estado fisico: Bueno  
 Observaciones: Regulador 627 localizado en la linea 1 de regulaci3n S/N de serie

**TAG11: PCV 6.2 GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**  
 Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: si  
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: sello perfecto autopiloteado  
 Estado fisico: Bueno  
 Observaciones: Regulador 627 localizado en la linea 2 de regulaci3n S/N de serie

**TAG12: PCV 7.1 INDUSTRIAS CARI, S.A.**  
 Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: si  
 Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: sello perfecto autopiloteado  
 Estado fisico: Bueno  
 Observaciones: Regulador 627 localizado en la linea principal de regulaci3n S/N de serie

Rev. No./ Resp.	Descripci3n	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 15-Aug-2014  
 Fecha de aprobaci3n: 25-Aug-2015  
 Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz  
 Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-May-2014 27-Aug-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG13:** PCV 8.1 MINERIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: sello perfecto autopiloteado

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Regulador 627 localizado en la linea principal de regulaci3n S/N de serie

**TAG14:** PCV 9.1 DEACERO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: sello perfecto autopiloteado

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Regulador 627 localizado en la linea 1 de regulaci3n S/N de serie

**TAG15:** PCV 9.2 DEACERO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: sello perfecto autopiloteado

Estado fisico: Bueno

Observaciones: Regulador 627 localizado en la linea 2 de regulaci3n S/N de serie

Rev. No./ Resp.	Descripci3n	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 15-Aug-2014

**Fecha de aprobaci3n:** 25-Aug-2015

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Mateo Guapo Cerca