



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Nov-2014 27-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PCV 1.1 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en linea 1 de regulación

TAG2: PCV 1.2 INTERCONEXIÓN

Punto de ajuste: 280 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en linea 2 de regulación

TAG3: PCV 2.1 CASETA BAJA

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en linea 1 de regulación

TAG4: PCV 2.2 CASETA BAJA

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en linea 2 de regulación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jan-2015

Fecha de aprobación: 10-Mar-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Nov-2014 27-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PCV 3.1 TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en la salida del medidor

TAG6: PCV 3.2 TRON HERMANOS, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 43 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en by pass del medidor

TAG7: PCV 4.1 INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en la salida del medidor

TAG8: PCV 4.2 INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 45 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en by pass del medidor

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jan-2015

Fecha de aprobación: 10-Mar-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Nov-2014 27-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PCV 5.1 AGRO METALICA MICHOACANA, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en linea única de regulación

TAG10: PCV 6.1 GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en linea 1 de regulación

TAG11: PCV 6.2 GS ALIMENTOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 35 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en linea 2 de regulación

TAG12: PCV 7.1 INDUSTRIAS CARI, S.A.

Punto de ajuste: 10 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en linea única de regulación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jan-2015

Fecha de aprobación: 10-Mar-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	28-Nov-2014 27-Feb-2015	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG13: PCV 8.1 MINERIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en línea única de regulación

TAG14: PCV 9.1 DEACERO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en línea 1 de regulación

TAG15: PCV 9.2 DEACERO, S.A. DE C.V.

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: si

Problemas de control: no Sello del piloto y regulador: En buen estado

Estado fisico: OK

Observaciones: Localizado en línea 2 de regulación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 20-Jan-2015

Fecha de aprobación: 10-Mar-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca