



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2015 28-Nov-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

**TAG:** 1 **Agrometalica**

**Modelo:** 627

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios ok Resortes ok

Desgaste en partes metálicas no

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas N/A  
Resortes N/A

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** si

**Verificación de:**  
Fugas no Sello ok

Punto de ajuste 40 psig

Simulaciones de flujo ok Arranque bueno

Observaciones: Se cambió diafragma del regulador



**TAG:** 1 **DeAcero**

**Modelo:** 627

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios ok Resortes ok

Desgaste en partes metálicas no

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas N/A  
Resortes N/A

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** no

**Verificación de:**  
Fugas no Sello ok

Punto de ajuste 30 psig

Simulaciones de flujo ok Arranque bueno

Observaciones: Se limpiaron partes blandas e internos, se encuentran en buen estado



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 05-Jul-2016

**Fecha de aprobación:** 27-Oct-2016

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Jorge Alberto Morales Martínez



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2015 28-Nov-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

TAG: 2 DeAcero

Modelo: 627

Condiciones del cuerpo:  
Orificios ok Resortes ok

Desgaste en partes metálicas no

Condiciones del piloto:  
Desgaste en partes metálicas N/A

Resortes N/A

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: no

Verificación de:  
Fugas no Sello ok

Punto de ajuste 30 psig

Simulaciones de flujo ok Arranque bueno

Observaciones: Se limpiaron partes blandas e internos, se encuentran en buen estado



TAG: 1 Saporis Comercial

Modelo: 627

Condiciones del cuerpo:  
Orificios ok Resortes ok

Desgaste en partes metálicas no

Condiciones del piloto:  
Desgaste en partes metálicas N/A

Resortes N/A

Cambio de partes blandas del kit de refacciones: no

Verificación de:  
Fugas no Sello ok

Punto de ajuste 35 psig

Simulaciones de flujo ok Arranque bueno

Observaciones: Se limpiaron partes blandas e internos, se encuentran en buen estado



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Jul-2016

Fecha de aprobación: 27-Oct-2016

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: 29-Nov-2015 28-Nov-2016 REV. 0
LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: ANUAL RO-010

TAG: 2 Saporis Comercial
Modelo: 627
Condiciones del cuerpo:
Orificios ok Resortes ok
Desgaste en partes metálicas no
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas N/A
Resortes N/A
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: no
Verificación de:
Fugas no Sello ok
Punto de ajuste 35 psig
Simulaciones de flujo ok Arranque bueno
Observaciones: Se limpiaron partes blandas e internos, se encuentran en buen estado



TAG: 1 istrias Cari antes Galletas Carme
Modelo: 627
Condiciones del cuerpo:
Orificios ok Resortes ok
Desgaste en partes metálicas no
Condiciones del piloto:
Desgaste en partes metálicas N/A
Resortes N/A
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: no
Verificación de:
Fugas no Sello ok
Punto de ajuste 10 psig
Simulaciones de flujo ok Arranque bueno
Observaciones: Se limpiaron partes blandas e internos, se encuentran en buen estado



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 05-Jul-2016
Fecha de aprobación: 27-Oct-2016
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN

SISTEMA: Gas Purepecha, S. A. de C. V. PERIODO: 29-Nov-2015 28-Nov-2016 REV. 0
LLENADO POR: Jose Antonio Villegas Ruiz FRECUENCIA: ANUAL RO-010

TAG: 1 Industrial la Fama
Modelo: EZR
Condiciones del cuerpo: Orificios ok Resortes en buen estado
Desgaste en partes metálicas no
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas no Resortes en buen estado
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: no
Verificación de: Fugas bueno Sello bueno
Punto de ajuste 45 psig
Simulaciones de flujo bien Arranque Bueno
Observaciones: Se cambió disk holder del piloto



TAG: 1 Minería Empresarial
Modelo: 627
Condiciones del cuerpo: Orificios en buen estado Resortes en buen estado
Desgaste en partes metálicas no
Condiciones del piloto: Desgaste en partes metálicas N/A Resortes N/A
Cambio de partes blandas del kit de refacciones: no
Verificación de: Fugas no Sello ok
Punto de ajuste 40 psig
Simulaciones de flujo ok Arranque bueno
Observaciones: Se desarma y limpian partes, están en buen estado




Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 05-Jul-2016
Fecha de aprobación: 27-Oct-2016
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2015 28-Nov-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

**TAG:** 1 Tron Team Foods

**Modelo:** EZR

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios en buen estado Resortes en buen estado

Desgaste en partes metálicas ok

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas no

Resortes en buen estado

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** no

**Verificación de:**  
Fugas bien Sello bueno

Punto de ajuste 43 psig

Simulaciones de flujo bueno Arranque Bueno

Observaciones: Se desarma y limpian partes, están en buen estado



**TAG:** 1 Interconexión

**Modelo:** R399

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios ok Resortes pk

Desgaste en partes metálicas no

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas no

Resortes ok

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** no

**Verificación de:**  
Fugas no Sello bien

Punto de ajuste 220 psig

Simulaciones de flujo bueno Arranque Bueno

Observaciones: Se desarma y limpian partes, están en buen estado



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 05-Jul-2016

**Fecha de aprobación:** 27-Oct-2016

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Jorge Alberto Morales Martínez



IGASAMEX

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2015 28-Nov-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

**TAG:** 2 **Interconexión**

**Modelo:** R399

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios ok Resortes ok

Desgaste en partes metálicas no

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas no  
Resortes en buen estado

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** no

**Verificación de:**  
Fugas no Sello bueno

Punto de ajuste 220 psig

Simulaciones de flujo bueno Arranque Bueno

Observaciones: Se desarma y limpian partes, están en buen estado



**TAG:** 1 **Caseta Baja**

**Modelo:** R399

**Condiciones del cuerpo:**  
Orificios ok Resortes ok

Desgaste en partes metálicas no

**Condiciones del piloto:**  
Desgaste en partes metálicas no  
Resortes en buen estado

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** si

**Verificación de:**  
Fugas no Sello bu

Punto de ajuste 90 psig

Simulaciones de flujo bueno Arranque bueno

Observaciones: Se cambió todo el kit del regulador principal



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 05-Jul-2016

**Fecha de aprobación:** 27-Oct-2016

**Elaborado por:** Jose Antonio Villegas Ruiz

**Aprobado por:** Jorge Alberto Morales Martínez



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO, S. DE R.L. DE C.V.  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A REGULADORES DE PRESIÓN**

SISTEMA:	Gas Purepecha, S. A. de C. V.	PERIODO:	29-Nov-2015 28-Nov-2016	REV. 0
LLENADO POR:	Jose Antonio Villegas Ruiz	FRECUENCIA:	ANUAL	RO-010

TAG: 2 Caseta de Baja

Modelo: R399

**Condiciones del cuerpo:**  
 Orificios ok Resortes ok  
 Desgaste en partes metálicas no

**Condiciones del piloto:**  
 Desgaste en partes metálicas no  
 Resortes en buen estado

**Cambio de partes blandas del kit de refacciones:** no

**Verificación de:**  
 Fugas no Sello bueno  
 Punto de ajuste 90 psig  
 Simulaciones de flujo bueno Arranque bueno

Observaciones: Se desarma y limpian partes, están en buen estado



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Jul-2016

Fecha de aprobación: 27-Oct-2016

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Jorge Alberto Morales Martínez