



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO
A VALVULA SLAM-SHUT

Sistema: Gas Purepecha, S. A. de C. V.
Estación: [076-000] - Interconexión
Cliente: INTERCONEXIÓN

Periodo: 29-Nov-2014 al 28-Nov-2015
Ficha: RO-CP-04-076-000-A1-16
Fecha: 19-Jan-2015

REV. 0
RO-CP-04

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste: 370 psi
Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?
Piezas Reemplazadas: No se detectó corrosión

Equipo Empleado en la Calibración

Marca: N/A
Modelo: N/A
No.Serie: N/A
Fecha Calibración: N/A

Caja de Mecanismo de Actuación



¿Mirilla Visible?
Estado de Mecanismo: Bueno
Piezas Reemplazadas: Mirilla no visible

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste: N/A
Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?
Piezas Reemplazadas: N/A

Observaciones

Se realizan ajustes mecánicos solamente con apovo de manómetros analógicos



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-May-2015
Fecha de aprobación: 28-Jun-2015
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Autorizadopor: Mateo Guapo Cerca