




IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO. COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Gas Purepecha, S. A. de C. V.	Periodo: 29-May-2015 al 28-Nov-2015	REV. 0
Fecha: 25-May-2015	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-1-076-000-M6-32
		RO-DF-02

Equipo Utilizado: Bachara Hunter			Fecha Calibración: 1 marzo 2015	No. Serie: LV1001			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	Interconexión	Valvulas de Alivio	230,000	Grado 1	Reparacion Inmediata	1,542.00	0.00
2	Caseta de Baja	Valvulas	10,000	Grado 2	Reparacion < 6 meses	11.00	0.00
3	Tron Team Foods	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
4	Industrial La Fama	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
5	Agrometalica	Valvulas de Alivio	27,000	Grado 2	Reparacion < 6 meses	181.00	0.00
6	Saporis	Valvulas de Alivio	500	Grado 3	Reparacion < 15 meses	3.00	0.00
7	Industrias Cari	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
8	Minería Empresarial	Valvulas de Alivio	37,000	Grado 2	Reparacion < 6 meses	248.00	0.00
9	DeAcero	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						1,985.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 25-May-2015
Fecha de aprobación: 29-Jun-2015
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca