



IGASAMEX

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA:	<u>Gas Purepecha, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL:	<u>15/11/2013</u>	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Jose Antonio Villegas Ruiz</u>			RO-014

Descripción general de condición anormal

Fuga en acometida del cliente DeAcero Morelia

Ubicación: Tubería de polietileno

Causa aparente Esfuerzos

Efectos Fuga en acometida del cliente DeAcero Morelia

Acción correctiva Rediseño

Observaciones

Se le cambió la trayectoria de la Tubería de acometida al cliente, por lo que se procedió a un paro programado por 5 hrs. para su conexión. Dejándose de consumir 787 m3 de gas natural al cliente.

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 21/11/2013 05:51:50p.m.

Fecha de aprobación: 29/11/2013 08:28:17a.m.

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Aprobado por: Mateo Guapo Cerca