



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN DE FILTROS

Sistema: Gas Purepecha, S. A. de C. V.

Periodo: 28-Nov-2014 al 27-Feb-2015

REV. 0

Estación: [076-000] - Interconexión

Ficha: RO-FI-01-076-000-M3-61

RO-FI-01

Cliente: INTERCONEXIÓN

Fecha: 06-Jan-2015

Tipo de Filtro: Seco

Presión Diferencial (Plg H2O): 0.00

Condicion Internos: Buena

Cant. Aproximada de Condensados: 1.00

Cant. Aproximada de Partículas Solidas: 1.00

Descripción de la Falla:

Acciones Correctivas: SE PURGA FILTRO MENSUALMENTE O DEPENDIENDO DEL FLUJO DE DEMANDA

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 19-Jan-2015

Fecha de aprobación: 10-Mar-2015

Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz

Autorizado por: Mateo Guapo Cerca