



REPORTE INSPECCIÓN DE ODORIZADOR

IGASAMEX

Sistema: Gas Purepecha, S. A. de C. V.	Periodo: 01-Mar-2014 al 28-May-2014	REV. 0
Fecha: 06-May-2014	Ficha: RO-OD-02-076-000-M3-58	RO-OD-02

Tipo de odorizador (arrastre o inyeccion) Arrastre

Capacidad del tanque (gal) 18

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mecanismo de flotador	3	
Empaque de indicador		<input checked="" type="checkbox"/>
Recubrimiento del odorizador		<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta con protección catódica		<input type="checkbox"/>
Cuenta con aislación eléctrica		<input checked="" type="checkbox"/>
Válvula dosificadora	1	
Válvula de llenado		<input checked="" type="checkbox"/>
Bomba de inyección		<input type="checkbox"/>
Controlador		<input type="checkbox"/>
Correcta posición de inidcador de nivel		<input checked="" type="checkbox"/>
Correcta ubicación de puerto de entrada y de salida		<input checked="" type="checkbox"/>
Describe actividades de mantenimiento realizadas		<input checked="" type="checkbox"/>
Piezas reemplazadas		<input checked="" type="checkbox"/>

RECARGA

Fecha de ultima recarga 15 - Noviembre - 2012

Cantidad de odorante agregado

Describe actividades realizadas

Se cambió sello del flotador y se recargó con 11 galones

COMENTARIOS GENERALES

Se terminó el odorizante, se programará para recarga

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Jun-2014
Fecha de aprobación: 21-Nov-2014
Elaborado por: Jose Antonio Villegas Ruiz
Autorizado por: Mateo Guapo Cerca