



REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Diciembre 2012</u>	REV. 0 RO-002
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>MENSUAL</u>	

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
repavimentacio de calles en zona Industrial

b) Cruces de ferrocarril:
en buenas condiciones

c) Cruces de arroyos:

2.- Estado de registro de válvulas:
en buenas condiciones

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 8

b) Cantidad de placas faltantes: 12

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

5.- Asentaminetos irregulares o construcciones nuevas:
repavimentacio de calles en zona Industrial

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
repavimentacio de calles en zona Industrial

7.- Indicaciones de fuga

a) Cambios de coloración del suelo:
no

b) Cambio de vegetación:
no

8.- Comentarios adicionales:
Siguen con trabajos de repavientacion de calles en zona Industrial

9.- Evidencias:



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: 27/12/2012 11:03:46a.m.

Fecha de aprobación: 05/01/2013 05:18:33p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez