



**IGASAMEX**

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Oct-2014 26-Nov-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros:  
 En buenas condiciones  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

b) Cruces de ferrocarril:  
 En excelentes condiciones cruces  
 \_\_\_\_\_

c) Cruces de arroyos:  
 En buenas condiciones  
 \_\_\_\_\_

**2.- Estado de registro de válvulas:**

OK  
 \_\_\_\_\_

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**9.- Evidencias:**



| Rev. No./ Resp. | Descripción   | Fecha  |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL           | Formato nuevo | Nov-11 |

**Fecha de registro:** 03-Sep-2015  
**Fecha de aprobación:** 25-Sep-2015  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Neftalí López