



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Jan-2016 26-Feb-2016 REV. 0
LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: MENSUAL RO-002

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros: EN BUENAS CONDICIONES

b) Cruces de ferrocarril: EN BUEN ESTADO

c) Cruces de arroyos: EN BUENAS CONDICIONES

2.- Estado de registro de válvulas: BOTAS EN BUEN ESTADO

3.- Señalización del gasoducto

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:

9.- Evidencias:



Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 31-Aug-2016
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Neftalí López