



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Fenoresinas

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok
Paneles solares	Ok
Sopotería	Ok
Manómetros	En Buen Estado
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Usuario: Fritos Totis

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Faltan Retoques
Paneles solares	Ok
Sopotería	Ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/06/2012 04:01:35p.m.

Fecha de aprobación: 03/07/2012 09:20:42p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Industrial de Espumas

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Faltan Retoques
Paneles solares	Ok
Sopotería	Faltan
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Usuario: Intreconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Faltan Retoques
Paneles solares	Ok
Sopotería	Faltan Abrazaderas
Manómetros	Ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/06/2012 04:01:35p.m.

Fecha de aprobación: 03/07/2012 09:20:42p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: LALA

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok
Paneles solares	Ok
Sopotería	Ok
Manómetros	En Buen Estado
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Usuario: Mexcoat

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Faltan Retoques
Paneles solares	Ok
Sopotería	Ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/06/2012 04:01:35p.m.

Fecha de aprobación: 03/07/2012 09:20:42p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Moliendas

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok
Paneles solares	Ok
Sopotería	Ok
Manómetros	En Buen Estado
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Usuario: Noblechem

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Faltan Retoques
Paneles solares	Ok
Sopotería	Ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/06/2012 04:01:35p.m.
Fecha de aprobación: 03/07/2012 09:20:42p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Premex

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Faltan Retoques
Paneles solares	Ok
Soportería	Ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Usuario: Proesa

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Faltan Retoques
Paneles solares	Ok
Soportería	Ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/06/2012 04:01:35p.m.

Fecha de aprobación: 03/07/2012 09:20:42p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Protexa

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Faltan Retoques
Paneles solares	Ok
Sopotería	Faltan Abrazaderas
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado




Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Usuario: Prup

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Faltan Retoques
Paneles solares	Ok
Sopotería	Ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/06/2012 04:01:35p.m.
Fecha de aprobación: 03/07/2012 09:20:42p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Regulacion de Baja

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Faltan Retoques
Paneles solares	Ok
Sopotería	Ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Usuario: Romatex Tizafil

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Ok
Paneles solares	Ok
Sopotería	Faltan Abrazaderas
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/06/2012 04:01:35p.m.

Fecha de aprobación: 03/07/2012 09:20:42p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Tecamac

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok
Paneles solares	Ok
Soportería	Ok
Manómetros	En Buen Estado
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Usuario: Tejimaq

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Faltan Retoques
Paneles solares	Ok
Soportería	Ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/06/2012 04:01:35p.m.
Fecha de aprobación: 03/07/2012 09:20:42p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Textiles y Acabados Mexico

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Faltan Retoques
Paneles solares	Ok
Sopotería	Ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Usuario: Valchem

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Faltan Retoques
Paneles solares	Ok
Sopotería	Ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/06/2012 04:01:35p.m.

Fecha de aprobación: 03/07/2012 09:20:42p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Junio 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Vuva

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	Ok
Paneles solares	Ok
Sopotería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Usuario: Zinc

Revisión de instalaciones:

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	Ok
Sistema de tierras	Ok
Bardas y puertas	En Buen Estado
Pintura de tubería	Ok
Paneles solares	Ok
Sopotería	Ok
Manómetros	En Buen Estado
Área en general	En Buen Estado



Extintores:

Estado físico	En Buen Estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	01/09/2011
Proximo llenado	01/08/2012
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28/06/2012 04:01:35p.m.
Fecha de aprobación: 03/07/2012 09:20:42p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez