



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: FENORESINAS

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Usuario: FRITOS TOTIS

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/09/2012 12:06:57p.m.
Fecha de aprobación: 14/09/2012 01:18:15a.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INDUSTRIAL DE ESPUMAS

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	FALTAN RETOQUES
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/09/2012 12:06:57p.m.

Fecha de aprobación: 14/09/2012 01:18:15a.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: LALA

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Usuario: MEXCOAT

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/09/2012 12:06:57p.m.

Fecha de aprobación: 14/09/2012 01:18:15a.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ **MOLIENDAS**

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Usuario: _____ **NOBLECHEM**

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/09/2012 12:06:57p.m.
Fecha de aprobación: 14/09/2012 01:18:15a.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ **PREMEX**

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Soportería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Usuario: _____ **PROESA**

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	EN BUEN ESTADO
Paneles solares	OK
Soportería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 13/09/2012 12:06:57p.m.
Fecha de aprobación: _____ 14/09/2012 01:18:15a.m.
Elaborado por: _____ Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: _____ Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: PROTEXA

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Soportería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK




Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Usuario: PRUP

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Soportería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/09/2012 12:06:57p.m.
Fecha de aprobación: 14/09/2012 01:18:15a.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: _____ **REGULACION DE BAJA**

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Usuario: _____ **ROMATEX TIZAFIL**

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____ 13/09/2012 12:06:57p.m.
Fecha de aprobación: _____ 14/09/2012 01:18:15a.m.
Elaborado por: _____ Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: _____ Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: TECAMAC

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Soportería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Usuario: TEJIMAQ

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Soportería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/09/2012 12:06:57p.m.

Fecha de aprobación: 14/09/2012 01:18:15a.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: TEXTILES VUVA

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Usuario: TEXTILES Y ACABADOS MEXICO

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/09/2012 12:06:57p.m.
Fecha de aprobación: 14/09/2012 01:18:15a.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: VALCHEM

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA EN BUEN ESTADO
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Usuario: ZINC

Revisión de instalaciones:

Letreros	OK
Pararrayos	OK
Sistema de tierras	OK
Bardas y puertas	MALLA CICLONICA OK
Pintura de tubería	OK
Paneles solares	OK
Sopotería	OK
Manómetros	EN BUEN ESTADO
Área en general	OK



Extintores:

Estado físico	OK
Nivel de presión	NORMAL
Fecha de llenado	28/08/2012
Proximo llenado	01/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 13/09/2012 12:06:57p.m.
Fecha de aprobación: 14/09/2012 01:18:15a.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez