




SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: FENORESINAS

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: FRITOS TOTIS

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/09/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/07/2013 03:01:40p.m.
Fecha de aprobación: 11/07/2013 06:16:12a.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: IMPERQUIMIA

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/10/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: INDUSTRIAL DE ESPUMAS

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/07/2013 03:01:40p.m.

Fecha de aprobación: 11/07/2013 06:16:12a.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: INTERCONEXION

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	en buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	en buen estado
Manómetros	ok
Área en general	ok



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/10/2012
Proximo llenado	02/09/2013
Observaciones:	

Usuario: LALA

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/07/2013 03:01:40p.m.
Fecha de aprobación: 11/07/2013 06:16:12a.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: MEXCOAT

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/10/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: MOLIENDAS

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/07/2013 03:01:40p.m.
Fecha de aprobación: 11/07/2013 06:16:12a.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: NOBLECHEM

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: PREMEX

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/07/2013 03:01:40p.m.
Fecha de aprobación: 11/07/2013 06:16:12a.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez




SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: PROESA

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: PROTEXA

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N / A
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/10/2012
Proximo llenado	02/10/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/07/2013 03:01:40p.m.
Fecha de aprobación: 11/07/2013 06:16:12a.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: PRUP

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado




Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: REGULACION DE BAJA

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N / A
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/07/2013 03:01:40p.m.
Fecha de aprobación: 11/07/2013 06:16:12a.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez




SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: ROMATEX TIZAFIL

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: TECAMAC

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/07/2013 03:01:40p.m.
Fecha de aprobación: 11/07/2013 06:16:12a.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: TEJIMAQ

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: TEXTIL VUVA

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/10/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/07/2013 03:01:40p.m.

Fecha de aprobación: 11/07/2013 06:16:12a.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: TEXTILES Y ACABADOS MEXICO

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: VALCHEM

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/07/2013 03:01:40p.m.

Fecha de aprobación: 11/07/2013 06:16:12a.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Diciembre 2012	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: ZINC

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Sopotería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	ok



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/10/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/07/2013 03:01:40p.m.

Fecha de aprobación: 11/07/2013 06:16:12a.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez