




SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Fenoresinas

Revisión de instalaciones:

Letreros	bien
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	bien
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	bien
Sopotería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buenas condiciones



Extintores:

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: Fritos Totis

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buenas condiciones
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Sopotería	ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	Bueno
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/09/2013 01:26:43p.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2013 01:56:38p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Imperquimia

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: Industrial de Espumas

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	En buen estado
Soportería	ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	ok



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/09/2013 01:26:43p.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2013 01:56:38p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	en buenas condiciones
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	bueno
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: LALA

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buen estado
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buenas condiciones



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/09/2013 01:26:43p.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2013 01:56:38p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Mexcoat

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Sopotería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buenas condiciones



Extintores:

Estado físico	Bueno
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: Moliendas

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	bien
Sopotería	en buenas condiciones
Manómetros	ok
Área en general	En buenas condiciones



Extintores:

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/09/2013 01:26:43p.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2013 01:56:38p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Noblechem

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	en buenas condiciones



Extintores:

Estado físico	bueno
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: Premex

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	bien
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	bien
Manómetros	En buen estado
Área en general	ok



Extintores:

Estado físico	bueno
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/09/2013 01:26:43p.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2013 01:56:38p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez




SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Proesa

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	Bueno
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: Protexa

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buenas Condiciones
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	Bueno
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/09/2013 01:26:43p.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2013 01:56:38p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Prup

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buenas condiciones
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buenas Condiciones




Extintores:

Estado físico	Bueno
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: Regulacion de Baja

Revisión de instalaciones:

Letreros	bien
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	Bien
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buenas Condiciones



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/09/2013 01:26:43p.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2013 01:56:38p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez




SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Romatex Tizafil

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Sopotería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buenas condiciones



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: Tecamac

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buenas Condiciones
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Sopotería	ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	ok



Extintores:

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/09/2013 01:26:43p.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2013 01:56:38p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Tejimaq

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	bien
Bardas y puertas	En buenas condiciones
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	bien
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: Textiles Vuva

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buenas condiciones



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/09/2013 01:26:43p.m.

Fecha de aprobación: 13/09/2013 01:56:38p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Textiles y Acabados Mexico

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	bien
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	bien
Paneles solares	En buen estado
Soportería	ok
Manómetros	En buenas condiciones
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Usuario: Valchem

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buen estado
Área en general	ok



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/09/2013 01:26:43p.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2013 01:56:38p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Marzo 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Zinc

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buenas condiciones
Paneles solares	ok
Sopotería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2012
Proximo llenado	02/08/2013
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 09/09/2013 01:26:43p.m.
Fecha de aprobación: 13/09/2013 01:56:38p.m.
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez