



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Fenoresinas

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Sopotería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	bueno
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Imperquimia

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	en buenas condiciones
Sopotería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 09:50:04a.m.  
**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 12:08:23p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Industrial de Espumas

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	bueno
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Interconexion

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	Bueno
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 09:50:04a.m.  
**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 12:08:23p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** LALA

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Sopotería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Mexcoat

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	ok
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Sopotería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	ok
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 09:50:04a.m.

**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 12:08:23p.m.

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Moliendas

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	ok
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Noblechem

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 09:50:04a.m.  
**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 12:08:23p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Premex

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Proesa

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 09:50:04a.m.  
**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 12:08:23p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

**Usuario:** Protexa

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Sopotería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Prup

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Sopotería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 09:50:04a.m.

**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 12:08:23p.m.

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez




SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Regulacion de Baja

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	ok
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado




**Extintores:**

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Tecamac

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 09:50:04a.m.  
**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 12:08:23p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Tejimaq

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Sopotería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Textiles y Acabados Mexico

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Sopotería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	bueno
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 09:50:04a.m.

**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 12:08:23p.m.

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Tizafil

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	ok
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	En buen estado
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Totis

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	en buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	bueno
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 09:50:04a.m.  
**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 12:08:23p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Valchem

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	ok
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	bueno
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

**Usuario:** Vuva

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	n/a
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	bueno
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	28/08/2013
Proximo llenado	28/08/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 09:50:04a.m.  
**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 12:08:23p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez




SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	Septiembre 2013	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-003</b>

**Usuario:** Zinc

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En buen estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Sopotería	En buenas condiciones
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



**Extintores:**

Estado físico	Bueno
Nivel de presión	Normal
Fecha de llenado	02/08/2013
Proximo llenado	02/08/2014
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 09:50:04a.m.  
**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 12:08:23p.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez