



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Totis II

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	En buenas condiciones
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buenas condiciones
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	Aug 2 2013 12:00AM
Proximo llenado	Aug 2 2014 12:00AM
Capacidad:	
Observaciones:	

Usuario: Noblechem

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	En buenas condiciones
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	Aug 2 2013 12:00AM
Proximo llenado	Aug 2 2014 12:00AM
Capacidad:	
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Sep-2013 26-Dec-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: LALA

Revisión de instalaciones:

Letreros ok
 Pararrayos en buenas condiciones
 Sistema de tierras ok
 Bardas y puertas ok
 Pintura de tubería En buen estado
 Paneles solares En buenas condiciones
 Soportería ok
 Manómetros En buen estado
 Área en general ok




Extintores:

Estado físico En buen estado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM
 Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM
 Capacidad: _____
 Observaciones: _____

Usuario: Fenoresinas

Revisión de instalaciones:

Letreros ok
 Pararrayos En buen estado
 Sistema de tierras ok
 Bardas y puertas En buen estado
 Pintura de tubería ok
 Paneles solares en buenas condiciones
 Soportería ok
 Manómetros En buen estado
 Área en general En buenas condiciones



Extintores:

Estado físico ok
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM
 Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM
 Capacidad: _____
 Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Totis

Revisión de instalaciones:

- Letreros ok
- Pararrayos En buenas condiciones
- Sistema de tierras En buen estado
- Bardas y puertas en buenas condiciones
- Pintura de tubería ok
- Paneles solares En buen estado
- Soportería ok
- Manómetros En buen estado
- Área en general En buenas condiciones



Extintores:

- Estado físico En buen estado
- Nivel de presión ok
- Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM
- Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM
- Capacidad: _____
- Observaciones: _____

Usuario: Industrial de Espumas

Revisión de instalaciones:

- Letreros ok
- Pararrayos En buen estado
- Sistema de tierras eEn buenas condiciones
- Bardas y puertas En buen estado
- Pintura de tubería En buen estado
- Paneles solares ok
- Soportería en buenas condicones
- Manómetros En buen estado
- Área en general ok



Extintores:

- Estado físico ok
- Nivel de presión normal
- Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM
- Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM
- Capacidad: _____
- Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Mexcoat

Revisión de instalaciones:

Letreros En buenas condicones
 Pararrayos en otimas condiciones
 Sistema de tierras ok
 Bardas y puertas En buen estado
 Pintura de tubería ok
 Paneles solares En buen estado
 Soportería En buen estado
 Manómetros en buenas condiciones
 Área en general En buen estado



Extintores:

Estado físico En buen estado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM
 Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM
 Capacidad: _____
 Observaciones: _____

Usuario: Moliendas

Revisión de instalaciones:

Letreros En buen estado
 Pararrayos En buenas condiciones
 Sistema de tierras En buen estado
 Bardas y puertas ok
 Pintura de tubería En buen estado
 Paneles solares ok
 Soportería En buen estado
 Manómetros En buenas condiciones
 Área en general En buen estado



Extintores:

Estado físico ok
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM
 Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM
 Capacidad: _____
 Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Premex

Revisión de instalaciones:

Letreros En buen estado
 Pararrayos En buen estado
 Sistema de tierras ok
 Bardas y puertas En buen estado
 Pintura de tubería ok
 Paneles solares ok
 Soportería En buen estado
 Manómetros ok
 Área en general En buenas condiciones




Extintores:

Estado físico En buen estado
 Nivel de presión ok
 Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM
 Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM
 Capacidad: _____
 Observaciones: _____

Usuario: Proesa

Revisión de instalaciones:

Letreros En condiciones optimas
 Pararrayos en buenas condiciones
 Sistema de tierras En buen estado
 Bardas y puertas ok
 Pintura de tubería ok
 Paneles solares En buen estado
 Soportería En buenas condiciones
 Manómetros ok
 Área en general en buenas condiciones



Extintores:

Estado físico En buen estado
 Nivel de presión ok
 Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM
 Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM
 Capacidad: _____
 Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Protexa

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	Aug 2 2013 12:00AM
Proximo llenado	Aug 2 2014 12:00AM
Capacidad:	
Observaciones:	

Usuario: Prup

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	En buenas condiciones
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	Aug 2 2013 12:00AM
Proximo llenado	Aug 2 2014 12:00AM
Capacidad:	
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Tecamac

Revisión de instalaciones:

Letreros En buen estado

Pararrayos ok

Sistema de tierras En buen estado

Bardas y puertas En buen estado

Pintura de tubería en buenas condiciones

Paneles solares ok

Soportería ok

Manómetros ok

Área en general en buenas condiciones



Extintores:

Estado físico En buen estado

Nivel de presión normal

Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM

Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM

Capacidad: _____

Observaciones: _____

Usuario: Tejimaq

Revisión de instalaciones:

Letreros En buen estado

Pararrayos ok

Sistema de tierras En buen estado

Bardas y puertas ok

Pintura de tubería en buenas condiciones

Paneles solares ok

Soportería En buen estado

Manómetros ok

Área en general En buen estado



Extintores:

Estado físico En buenas condiciones

Nivel de presión ok

Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM

Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM

Capacidad: _____

Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Tizafil

Revisión de instalaciones:

Letreros En buen estado

Pararrayos ok

Sistema de tierras En buen estado

Bardas y puertas En buen estado

Pintura de tubería en buenas condiciones

Paneles solares ok

Soportería En buen estado

Manómetros ok

Área en general En buenas condiciones



Extintores:

Estado físico En buenas condiciones

Nivel de presión ok

Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM

Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM

Capacidad: _____

Observaciones: _____

Usuario: Vuva

Revisión de instalaciones:

Letreros ok

Pararrayos ok

Sistema de tierras ok

Bardas y puertas En buen estado

Pintura de tubería En buen estado

Paneles solares ok

Soportería en buenas condiciones

Manómetros ok

Área en general En buen estado



Extintores:

Estado físico ok

Nivel de presión normal

Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM

Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM

Capacidad: _____

Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Sep-2013 26-Dec-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Valchem

Revisión de instalaciones:

Letreros ok
 Pararrayos En buen estado
 Sistema de tierras ok
 Bardas y puertas ok
 Pintura de tubería buena
 Paneles solares ok
 Soportería en buenas condiciones
 Manómetros ok
 Área en general En buen estado



Extintores:

Estado físico en buenas condiciones
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM
 Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM
 Capacidad: _____
 Observaciones: _____

Usuario: Zinc

Revisión de instalaciones:

Letreros En buen estado
 Pararrayos ok
 Sistema de tierras en buenas condiciones
 Bardas y puertas En buen estado
 Pintura de tubería en buenas condiciones
 Paneles solares En buen estado
 Soportería ok
 Manómetros ok
 Área en general En buen estado



Extintores:

Estado físico en buen estado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM
 Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM
 Capacidad: _____
 Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Autorizado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Imperquimia

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	buena
Paneles solares	ok
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	Aug 2 2013 12:00AM
Proximo llenado	Aug 2 2014 12:00AM
Capacidad:	
Observaciones:	

Usuario: Interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	Aug 2 2013 12:00AM
Proximo llenado	Aug 2 2014 12:00AM
Capacidad:	
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Autorizado por: Neftalí López

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Sep-2013 26-Dec-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Regulacion de Baja

Revisión de instalaciones:

Letreros ok
 Pararrayos En buen estado
 Sistema de tierras ok
 Bardas y puertas En buenas condiciones
 Pintura de tubería En buen estado
 Paneles solares ok
 Soportería En buen estado
 Manómetros ok
 Área en general En buen estado



Extintores:

Estado físico En buen estado
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM
 Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM
 Capacidad: _____
 Observaciones: _____

Usuario: Texam

Revisión de instalaciones:

Letreros ok
 Pararrayos En buenas condiciones
 Sistema de tierras En buen estado
 Bardas y puertas ok
 Pintura de tubería en buenas condiciones
 Paneles solares En buen estado
 Soportería ok
 Manómetros ok
 Área en general En buen estado



Extintores:

Estado físico en buenas condiciones
 Nivel de presión normal
 Fecha de llenado Aug 2 2013 12:00AM
 Proximo llenado Aug 2 2014 12:00AM
 Capacidad: _____
 Observaciones: _____

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Autorizado por: Neftalí López