



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	20-Feb-2014 20-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Fenoresinas

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buenas condiciones



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Usuario: Imperquimia

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	buena
Paneles solares	ok
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizadopor: _____



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	20-Feb-2014 20-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Industrial de Espumas

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	eEn buenas condiciones
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	en buenas condicones
Manómetros	En buen estado
Área en general	ok



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Usuario: Interconexion

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	20-Feb-2014 20-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: LALA

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	en buenas condiciones
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	En buenas condiciones
Soportería	ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	ok



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Usuario: Mexcoat

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buenas condiciones
Pararrayos	en ótimas condiciones
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buen estado
Manómetros	en buenas condiciones
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	20-Feb-2014 20-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Moliendas

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	En buenas condiciones
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	En buenas condiciones
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Usuario: Noblechem

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	En buenas condiciones
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro:

Fecha de aprobación:

Elaborado por:

Autorizado por:



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	20-Feb-2014 20-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Premex

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buenas condiciones



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Usuario: Proesa

Revisión de instalaciones:

Letreros	En condiciones optimas
Pararrayos	en buenas condiciones
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	En buen estado
Soportería	En buenas condiciones
Manómetros	ok
Área en general	en buenas condiciones



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	20-Feb-2014 20-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Protexa

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	en buenas condiciones
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Usuario: Prup

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	En buenas condiciones
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 20-Feb-2014 20-May-2014 **REV. 0**
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

Usuario: Regulacion de Baja

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>ok</u>
Pararrayos	<u>En buen estado</u>
Sistema de tierras	<u>ok</u>
Bardas y puertas	<u>En buenas condiciones</u>
Pintura de tubería	<u>En buen estado</u>
Paneles solares	<u>ok</u>
Soportería	<u>En buen estado</u>
Manómetros	<u>ok</u>
Área en general	<u>En buen estado</u>



Extintores:

Estado físico	<u>En buen estado</u>
Nivel de presión	<u>normal</u>
Fecha de llenado	<u>02/08/2013 12:00:00a.m.</u>
Proximo llenado	<u>02/08/2014 12:00:00a.m.</u>
Observaciones:	<u></u>
	<u></u>
	<u></u>

Usuario: Tecamac

Revisión de instalaciones:

Letreros	<u>En buen estado</u>
Pararrayos	<u>ok</u>
Sistema de tierras	<u>En buen estado</u>
Bardas y puertas	<u>En buen estado</u>
Pintura de tubería	<u>en buenas condiciones</u>
Paneles solares	<u>ok</u>
Soportería	<u>ok</u>
Manómetros	<u>ok</u>
Área en general	<u>en buenas condiciones</u>



Extintores:

Estado físico	<u>En buen estado</u>
Nivel de presión	<u>normal</u>
Fecha de llenado	<u>02/08/2013 12:00:00a.m.</u>
Proximo llenado	<u>02/08/2014 12:00:00a.m.</u>
Observaciones:	<u></u>
	<u></u>
	<u></u>

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

Fecha de registro: _____
Fecha de aprobación: _____
Elaborado por: _____
Autorizado por: _____

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	20-Feb-2014 20-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Tejimaq

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buenas condiciones
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Usuario: Texam

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	En buenas condiciones
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	En buen estado
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	en buenas condiciones
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____


REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	20-Feb-2014 20-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Tizafil

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	ok
Soportería	En buen estado
Manómetros	ok
Área en general	En buenas condiciones



Extintores:

Estado físico	En buenas condiciones
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Usuario: Totis

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	En buenas condiciones
Sistema de tierras	En buen estado
Bardas y puertas	en buenas condiciones
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	En buen estado
Soportería	ok
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buenas condiciones



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	ok
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	20-Feb-2014 20-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Totis II

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	En buenas condiciones
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	ok
Paneles solares	ok
Soportería	En buenas condiciones
Manómetros	En buen estado
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	En buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Usuario: Valchem

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	En buen estado
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	ok
Pintura de tubería	buena
Paneles solares	ok
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	en buenas condiciones
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	20-Feb-2014 20-May-2014	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-003

Usuario: Vuva

Revisión de instalaciones:

Letreros	ok
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	ok
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	En buen estado
Paneles solares	ok
Soportería	en buenas condiciones
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	ok
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Usuario: Zinc

Revisión de instalaciones:

Letreros	En buen estado
Pararrayos	ok
Sistema de tierras	en buenas condiciones
Bardas y puertas	En buen estado
Pintura de tubería	en buenas condiciones
Paneles solares	En buen estado
Soportería	ok
Manómetros	ok
Área en general	En buen estado



Extintores:

Estado físico	en buen estado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	02/08/2013 12:00:00a.m.
Proximo llenado	02/08/2014 12:00:00a.m.
Observaciones:	

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: _____

Autorizado por: _____