



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2012 26-Sep-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PRV-032 FENORRESINAS

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Primer tren de regulación

TAG2: PRV-033 FENORRESINAS

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SEGUNDO tren de regulación

TAG3: PRV-006 FRITOS TOTIS

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Único tren de regulación

TAG4: PRV-012 INDUSTRIAL DE ESPUMAS

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Primer tren de regulación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Jun-2012 26-Sep-2012 REV. 0
LLENADO POR: Neftalí López FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

TAG5: PRV-013 INDUSTRIAL DE ESPUMAS
Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Segundo tren de regulación

TAG6: PRV-001 INTERCONEXIÓN TIZAGAS
Punto de ajuste: 550 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Primer tren de regulación, PRIMER PASO DE REGULACIÓN

TAG7: PRV-002 INTERCONEXIÓN TIZAGAS
Punto de ajuste: 320 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Primer tren de regulación, SEGUNDO PASO DE REGULACIÓN

TAG8: PRV-003 INTERCONEXIÓN TIZAGAS
Punto de ajuste: 550 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Segundo tren de regulación, Primer paso

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro:
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Neftalí López
Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2012 26-Sep-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PRV-004 INTERCONEXIÓN TIZAGAS

Punto de ajuste: 310 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Segundo tren de regulación, segundo paso

TAG10: PRV-031 LALA

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: segundo tren de regulación

TAG11: PRV-026 MEXCOAT

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Primer tren de regulación

TAG12: prv-027 MEXCOAT

Punto de ajuste: 13 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Segundo tren de regulación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2012 26-Sep-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG13: PRV-034 Moliendas

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Primer tren de regulación

TAG14: PRV-035 Moliendas

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: segunda línea de regulación

TAG15: PRV-05 NOBLECHEM

Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Línea de regulación principal sin regulador en el Bypass

TAG16: PRV-028 PREMEX

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: PRIMER TREN DE REGULACIÓN

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2012 26-Sep-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG17: PRV-029 **PREMEX**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: SEGUNDO TREN DE REGULACIÓN

TAG18: PRV-019 **PROESA**

Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: línea de regulación principal

TAG19: PRV-009 **PROTEXA**

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: segundo tren de regulación

TAG20: PRV-010 **PROTEXA**

Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: segundo tren de regulación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Jun-2012 26-Sep-2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: Neftalí López FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG21: PRV-020 PRUP
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: primer paso de regulación

TAG22: PRV-021 PRUP
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Segundo tren de regulación

TAG23: PRV-007 REGULACIÓN DE BAJA
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Primer tren de regulación

TAG24: PRV-008 REGULACIÓN DE BAJA
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Segundo tren de regulación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Neftalí López
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Jun-2012 26-Sep-2012 **REV. 0**
 LLENADO POR: Neftalí López FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG25: PRV-014 ROMATEX TIZAFIL
 Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: primer tren de regulación

TAG26: PRV-015 ROMATEX TIZAFIL
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Segundo tren de regulación

TAG27: PRV-038 tecamac
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: primer tren de regulación

TAG28: PRV-039 tecamac
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Segundo tren de regulación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Neftalí López
 Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2012 26-Sep-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG29: PRV-024 **TEJIMAQ**

Punto de ajuste: 22 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Primer tren de regulación

TAG30: PRV-025 **TEJIMAQ**

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Segundo tren de regulación

TAG31: PRV-016 **TEXTILES VUVA**

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Primer tren de regulación

TAG32: PRV-017 **TEXTILES VUVA**

Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Segundo tren de regulación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Jun-2012 26-Sep-2012	REV. 0
LLENADO POR:	Neftalí López	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG33: PRV-011 TEXTILES Y ACABADOS MÉXICO

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Primer tren de regulación

TAG34: PRV-018 VALCHEM

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Primer tren de regulación

TAG35: PRV-036 ZINC Y SUS DERIVADOS

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Primer tren de regulación

TAG36: PRV-037 ZINC Y SUS DERIVADOS

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Segundo tren de regulación

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Neftalí López

Aprobado por: Rolando Velazquez Ramirez