



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PRV - 032 FENORESINAS  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

**TAG:** PRV - 012 INDUSTRIAL DE ESPUMAS  
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

**TAG:** PRV - 033 FENORESINAS  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

**TAG:** PRV - 013 INDUSTRIAL DE ESPUMAS  
 Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

**TAG:** PRV - 006 FRITOS TOTIS  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea de Medicion

**TAG:** PRV - 001 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 550 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion, primer paso de regulacion

**TAG:** PRV - 041 IMPERQUIMIA  
 Punto de ajuste: 13 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

**TAG:** PRV - 002 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 320 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion, segundo paso de regulacion

**TAG:** PRV - 40 IMPERQUIMIA  
 Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

**TAG:** PRV - 003 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 550 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion, primer paso de regulacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:27:22p.m.  
**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 11:56:58a.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PRV - 004 INTERCONEXION  
 Punto de ajuste: 310psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion, segundo paso de regulacion

**TAG:** PRV - 034 MOLIENDAS  
 Punto de ajuste: 30psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

**TAG:** PRV - 030 LALA  
 Punto de ajuste: 30psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea de Medicion

**TAG:** PRV - 035 MOLIENDAS  
 Punto de ajuste: 28psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

**TAG:** PRV - 031 LALA  
 Punto de ajuste: 28psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea Bypass

**TAG:** PRV - 005 NOBLECHEM  
 Punto de ajuste: 30psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea de Medicion

**TAG:** PRV - 026 MEXCOAT  
 Punto de ajuste: 20psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

**TAG:** PRV - 028 PREMEX  
 Punto de ajuste: 30psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

**TAG:** PRV - 027 MEXCOAT  
 Punto de ajuste: 18psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

**TAG:** PRV - 029 PREMEX  
 Punto de ajuste: 28psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto Correctos  
 y regulador:  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:27:22p.m.  
**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 11:56:58a.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PRV - 019 PROESA  
 Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea de Medicion

**TAG:** PRV - 007 REGULACION DE BAJA  
 Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

**TAG:** PRV - 009 PROTEXA  
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

**TAG:** PRV - 008 REGULACION DE BAJA  
 Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

**TAG:** PRV - 010 PROTEXA  
 Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

**TAG:** PRV - 014 ROMATEX TIZAFIL  
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

**TAG:** PRV - 020 PRUP  
 Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

**TAG:** PRV - 015 ROMATEX TIZAFIL  
 Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

**TAG:** PRV - 021 PRUP  
 Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

**TAG:** PRV - 038 TECAMAC  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:27:22p.m.  
**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 11:56:58a.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	PERIODO:	<u>Septiembre 2013</u>	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	FRECUENCIA:	<u>TRIMESTRAL</u>	<b>RO-006</b>

**TAG:** PRV - 039 TECAMAC  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

**TAG:** PRV - 011 TEXTILES Y ACABADOS MEXICO  
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea de Medicion

**TAG:** PRV - 024 TEJIMAQ  
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea de Medicion

**TAG:** PRV - 018 VALCHEM  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea de Medicion

**TAG:** PRV - 025 TEJIMAQ  
 Punto de ajuste: 18 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea Bypass

**TAG:** PRV -037 ZINC  
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

**TAG:** PRV - 016 TEXTILES VUVA  
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

**TAG:** PRV - 036 ZINC  
 Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

**TAG:** PRV - 017 TEXTILES VUVA  
 Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos  
 Estado fisico: Buenas condiciones  
 Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03/09/2013 12:27:22p.m.  
**Fecha de aprobación:** 04/09/2013 11:56:58a.m.  
**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto  
**Aprobado por:** Carlos Alfredo Fernandez Hernandez