



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG1: PRV - 032 FENORESINAS

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en la linea 1 de Regulacion

TAG2: PRV - 033 Fenoresinas

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en Bypass

TAG3: PRV - 006 Fritos Totis

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea de regulacion

TAG4: PRV - 040 Imperquimia

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea de regulacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG5: PRV - 041 Imperquimia

Punto de ajuste: 13 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en bypass

TAG6: PRV - 012 Industrial de Esoumas

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

TAG7: PRV - 013 Industrial de espumas

Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

TAG8: PRV - 004 Interconexiion

Punto de ajuste: 310 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea 2, segundo paso de regulacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG9: PRV - 001 **Interconexion**

Punto de ajuste: 550 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea 1, primer paso de regulacion

TAG10: PRV - 002 **Interconexion**

Punto de ajuste: 330 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea 1, segundo paso de regulacion

TAG11: PRV - 003 **Interconexion**

Punto de ajuste: 550 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea 2, primer paso de regulacion

TAG12: PRV - 030 **LALA**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea de regulacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG13: PRV - 031 LALA

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado eb bypass

TAG14: PRV - 026 Mexcoat

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en línea 1 de regulacion

TAG15: PRV - 027 Mexcoat

Punto de ajuste: 18 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en línea 2 de regulacion

TAG16: PRV - 034 Moliendas

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en línea de regulacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG17: PRV - 035 **Moliendas**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en bypass

TAG18: PRV - 005 **Noblechem**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en línea de regulacion

TAG19: PRV - 028 **Premex**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en línea de regulacion

TAG20: PRV - 029 **Premex**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en bypass

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Sep-2013 26-Dec-2013 REV. 0
LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

TAG21: PRV - 019 Proesa
Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en linea de regulacion

TAG22: PRV - 009 Protexa
Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

TAG23: PRV - 010 Protexa
Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

TAG24: PRV - 020 Prup
Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro:
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG25: PRV - 021 **Prup**

Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en línea 2 de regulacion

TAG26: PRV - 007 **Regulacion de Baja**

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en línea 1 de regulacion

TAG27: PRV - 008 **Regulacion de Baja**

Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en línea 2 de regulacion

TAG28: PRV - 038 **Tecamac**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en línea de regulacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG29: PRV - 039 **Tecamac**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en bypass

TAG30: PRV - 024 **Tejimaq**

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea de regulacion

TAG31: PRV - 025 **TEJIMAQ**

Punto de ajuste: 18 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en bypass

TAG32: PRV - 011 **Texam**

Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea de regulacion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Sep-2013 26-Dec-2013	REV. 0
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL	RO-006

TAG33: PRV - 014 **Tizafil**

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

TAG34: PRV - 015 **Tizafil**

Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

TAG35: PRV - 042 **Totis II**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en linea de regulacion

TAG36: PRV - 043 **Totis II**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos

Estado fisico: Buenas condiciones

Observaciones: Ubicado en bypass

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Sep-2013 26-Dec-2013 REV. 0
LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

TAG37: PRV - 018 Valchem
Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en linea d eregulacion

TAG38: PRV - 016 Vuva
Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en linea 1 de regulacion

TAG39: PRV - 017 Vuva
Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en linea 2 de regulacion

TAG40: PRV - 036 Zinc
Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
Estado fisico: Buenas condiciones
Observaciones: Ubicado en linea de regulacion

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro:
Fecha de aprobación:
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Sep-2013 26-Dec-2013 **REV. 0**
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

TAG41: PRV - 037 Zinc
 Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
 Problemas de control: No presenta Sello del piloto y regulador: Correctos
 Estado fisico: Buenas condiciones
 Observaciones: Ubicado en bypass

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: _____
 Fecha de aprobación: _____
 Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
 Aprobado por: Neftalí López