



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Tizagas, S. A. de C. V. | PERIODO: | 27-Dec-2015 26-Mar-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Cesar Augusto Hurtado Soto | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|
| TAG1: | 32 | Cliente: | Feno Resinas |
| Punto de ajuste: | 30 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | NO | Sello del piloto y regulador: | |
| Estado fisico: | | | |
| Observaciones: | | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| TAG2: | 33 | Cliente: | Feno Resinas |
| Punto de ajuste: | 28 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| TAG3: | 06 | Cliente: | FRITOS TOTIS, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 30 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---|
| TAG4: | 12 | Cliente: | INDUSTRIAL DE ESPUMAS PLASTICAS SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 40 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---|
| TAG5: | 13 | Cliente: | INDUSTRIAL DE ESPUMAS PLASTICAS SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 38 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG6: | 01 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 550 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 19-Sep-2016
 Fecha de aprobación:
 Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
 Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Tizagas, S. A. de C. V. | PERIODO: | 27-Dec-2015 26-Mar-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Cesar Augusto Hurtado Soto | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG7: | 02 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 320 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG8: | 03 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 550 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG9: | 04 | Cliente: | INTERCONEXIÓN |
| Punto de ajuste: | 310 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| TAG10: | 26 | Cliente: | MEXCOAT, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 20 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| TAG11: | 27 | Cliente: | MEXCOAT, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 18 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---|
| TAG12: | 34 | Cliente: | MOLIENDAS TIZAYUCA, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 30 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 19-Sep-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------|
| SISTEMA: | Tizagas, S. A. de C. V. | PERIODO: | 27-Dec-2015 26-Mar-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Cesar Augusto Hurtado Soto | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---|
| TAG13: | 35 | Cliente: | MOLIENDAS TIZAYUCA, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 28 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------|
| TAG14: | 05 | Cliente: | NOBLE CHEM, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 30 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---|
| TAG15: | 28 | Cliente: | PRESFORZADOS MEXICANOS DE TIZAYUCA, S.A. |
| Punto de ajuste: | 30 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---|
| TAG16: | 29 | Cliente: | PRESFORZADOS MEXICANOS DE TIZAYUCA, S.A. |
| Punto de ajuste: | 28 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| TAG17: | 19 | Cliente: | PRODUCCION Y ESPECIALIDADES EN |
| Punto de ajuste: | 25 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---|
| TAG18: | 09 | Cliente: | PROTEXA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 40 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 19-Sep-2016
 Fecha de aprobación:
 Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
 Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Tizagas, S. A. de C. V. | PERIODO: | 27-Dec-2015 26-Mar-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Cesar Augusto Hurtado Soto | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---|
| TAG19: | 10 | Cliente: | PROTEXA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 38 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| TAG20: | 20 | Cliente: | PRUP, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 60 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| TAG21: | 21 | Cliente: | PRUP, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 58 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| TAG22: | 07 | Cliente: | CASETA BAJA |
| Punto de ajuste: | 100 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------|
| TAG23: | 08 | Cliente: | CASETA BAJA |
| Punto de ajuste: | 95 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| TAG24: | 14 | Cliente: | TEXTILES ROMATEX, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 40 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 19-Sep-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Tizagas, S. A. de C. V. | PERIODO: | 27-Dec-2015 26-Mar-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Cesar Augusto Hurtado Soto | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| TAG25: | 15 | Cliente: | TEXTILES ROMATEX, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 38 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| TAG26: | 38 | Cliente: | TECAMAC INDUSTRIAL, SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 30 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| TAG27: | 39 | Cliente: | TECAMAC INDUSTRIAL, SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 28 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| TAG28: | 24 | Cliente: | TEJIMAQ SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 20 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| TAG29: | 25 | Cliente: | TEJIMAQ SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 18 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---|
| TAG30: | 16 | Cliente: | TIZAYUCA TEXTIL VUVA, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 40 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 19-Sep-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Tizagas, S. A. de C. V. | PERIODO: | 27-Dec-2015 26-Mar-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Cesar Augusto Hurtado Soto | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|------------------------------------|
| TAG31: | 17 | Cliente: | TIZAYUCA TEXTIL VUVA, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 38 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|---|
| TAG32: | 11 | Cliente: | TEXTILES Y ACABADOS DE MEXICO, SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 20 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|
| TAG33: | 18 | Cliente: | VALCHEM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 30 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| TAG34: | 36 | Cliente: | ZINC Y SUS DERIVADOS S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 30 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| TAG35: | 37 | Cliente: | ZINC Y SUS DERIVADOS S.A. DE C.V. |
| Punto de ajuste: | 28 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG36: | 40 | Cliente: | IMPERQUIMIA SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 15 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 19-Sep-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| SISTEMA: | Tizagas, S. A. de C. V. | PERIODO: | 27-Dec-2015 26-Mar-2016 | REV. 0 |
| LLENADO POR: | Cesar Augusto Hurtado Soto | FRECUENCIA: | TRIMESTRAL | RO-006 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|
| TAG37: | 41 | Cliente: | IMPERQUIMIA SA DE CV |
| Punto de ajuste: | 13 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| TAG38: | 42 | Cliente: | FRITOS TOTIS, S.A. DE C.V.(PLANTA 2) |
| Punto de ajuste: | 30 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| TAG39: | 43 | Cliente: | FRITOS TOTIS, S.A. DE C.V.(PLANTA 2) |
| Punto de ajuste: | 28 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| TAG40: | 44 | Cliente: | Puratos, S.A. de C.V. |
| Punto de ajuste: | 30 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| | | | |
|-----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| TAG41: | 45 | Cliente: | Puratos, S.A. de C.V. |
| Punto de ajuste: | 28 psig | Placa de datos: | Si |
| Problemas de control: | Sin Problema | Sello del piloto y regulador: | CORRECTO |
| Estado fisico: | Buen Estado | | |
| Observaciones: | OK | | |

| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 19-Sep-2016

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Neftalí López