



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Dec-2014 26-Mar-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG1:** 32 **Feno Resinas**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG2:** 33 **Feno Resinas**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG3:** 6 **FRITOS TOTIS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG4:** 12 **INDUSTRIAL DE ESPUMAS PLASTICAS SA DE CV**

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 03-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 25-Sep-2015

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Dec-2014 26-Mar-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG5:** 13 **INDUSTRIAL DE ESPUMAS PLASTICAS SA DE CV**

Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG6:** 1 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 550 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG7:** 2 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 320 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG8:** 3 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 550 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 25-Sep-2015

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Dec-2014 26-Mar-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG9:** 4 **INTERCONEXIÓN**

Punto de ajuste: 310 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

**TAG10:** 26 **MEXCOAT, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

**TAG11:** 27 **MEXCOAT, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 13 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

**TAG12:** 34 **MOLIENDAS TIZAYUCA, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 25-Sep-2015

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Dec-2014 26-Mar-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG13:** 35 **MOLIENDAS TIZAYUCA, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

**TAG14:** 5 **NOBLE CHEM, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

**TAG15:** 28 **PRESFORZADOS MEXICANOS DE TIZAYUCA, S.A.**

Punto de ajuste: 32 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

**TAG16:** 29 **PRESFORZADOS MEXICANOS DE TIZAYUCA, S.A.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 25-Sep-2015

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Dec-2014 26-Mar-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG17:** 19 **PRODUCCION Y ESPECIALIDADES EN**

Punto de ajuste: 25 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG18:** 9 **PROTEXA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG19:** 10 **PROTEXA RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG20:** 20 **PRUP, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 60 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 25-Sep-2015

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Dec-2014 26-Mar-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG21:** 21 **PRUP, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 58 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---



---

**TAG22:** 7 **CASETA BAJA**

Punto de ajuste: 100 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---



---

**TAG23:** 8 **CASETA BAJA**

Punto de ajuste: 95 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---



---

**TAG24:** 14 **TEXTILES ROMATEX, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 42 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

---



---



---

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 03-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 25-Sep-2015

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Dec-2014 26-Mar-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG25:** 15 **TEXTILES ROMATEX, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG26:** 38 **TECAMAC INDUSTRIAL, SA DE CV**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG27:** 39 **TECAMAC INDUSTRIAL, SA DE CV**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG28:** 24 **TEJIMAQ SA DE CV**

Punto de ajuste: 22 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 25-Sep-2015

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Dec-2014 26-Mar-2015 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-006**

**TAG29:** 25 **TEJIMAQ SA DE CV**  
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: OK

**TAG30:** 16 **TIZAYUCA TEXTIL VUVA, S.A. DE C.V.**  
 Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: OK

**TAG31:** 17 **TIZAYUCA TEXTIL VUVA, S.A. DE C.V.**  
 Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: OK

**TAG32:** 11 **TEXTILES Y ACABADOS DE MEXICO, SA DE CV**  
 Punto de ajuste: 20 psig Placa de datos: Si  
 Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO  
 Estado fisico: Buen Estado  
 Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015  
 Fecha de aprobación: 25-Sep-2015  
 Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto  
 Aprobado por: Neftalí López





**IGASAMEX**

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Dec-2014 26-Mar-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG33:** 18 **VALCHEM INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 27 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG34:** 36 **ZINC Y SUS DERIVADOS S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG35:** 37 **ZINC Y SUS DERIVADOS S.A. DE C.V.**

Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

**TAG36:** 40 **IMPERQUIMIA SA DE CV**

Punto de ajuste: 13 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 25-Sep-2015

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Neftalí López



IGASAMEX

REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES

SISTEMA: Tizagas, S. A. de C. V. PERIODO: 27-Dec-2014 26-Mar-2015 REV. 0
LLENADO POR: Cesar Augusto Hurtado Soto FRECUENCIA: TRIMESTRAL RO-006

TAG37: 41 IMPERQUIMIA SA DE CV
Punto de ajuste: 15 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: OK

TAG38: 42 FRITOS TOTIS, S.A. DE C.V.(PLANTA 2)
Punto de ajuste: 30 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: OK

TAG39: 43 FRITOS TOTIS, S.A. DE C.V.(PLANTA 2)
Punto de ajuste: 28 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: OK

TAG40: 44 Puratos, S.A. de C.V.
Punto de ajuste: 40 psig Placa de datos: Si
Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO
Estado fisico: Buen Estado
Observaciones: OK

Table with 3 columns: Rev. No./ Resp., Descripción, Fecha. Row 1: 0/OUL, Formato nuevo, Nov-11

Fecha de registro: 03-Sep-2015
Fecha de aprobación: 25-Sep-2015
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Aprobado por: Neftalí López



**IGASAMEX**

**IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.**  
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS  
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

**REPORTE DE INSPECCIÓN A REGULADORES**

SISTEMA:	Tizagas, S. A. de C. V.	PERIODO:	27-Dec-2014 26-Mar-2015	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Cesar Augusto Hurtado Soto	FRECUENCIA:	<b>TRIMESTRAL</b>	<b>RO-006</b>

**TAG41:** 45 **Puratos, S.A. de C.V.**

Punto de ajuste: 38 psig Placa de datos: Si

Problemas de control: Sin Problema Sello del piloto y regulador: CORRECTO

Estado fisico: Buen Estado

Observaciones: OK

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 03-Sep-2015

**Fecha de aprobación:** 25-Sep-2015

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Aprobado por:** Neftalí López