



IGASAMEX

REPORTE DE REPARACIONES

SISTEMA:	<u>Tizagas, S. A. de C. V.</u>	FECHA DE LA REPARACIÓN:	REV. 0
LLENADO POR:	<u>Cesar Augusto Hurtado Soto</u>	<u>05/03/2013</u>	RO-013

Ubicación: Caseta cliente "Mexcoat"

Justificación (origen de la falla):
Fuga en cordón de soldadura

Procedimiento empleado:

Descripción general:
Cambio de carrete

Herramientas y equipos empleados:
Stilson, llaves españolas

Nombre de la empresa contratista: Ing. Jose Feliciano Barrera

Evidencias fotográficas de reparación:



Observaciones:

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 16/04/2013 03:42:22p.m.

Fecha de aprobación: 17/04/2013 08:56:00p.m.

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez