



IGASAMEX

REPORTE DE MANTENIMIENTO
A VALVULA SLAM-SHUT

Sistema: Tizagas, S. A. de C. V.

Periodo: 27-Sep-2015 al 26-Sep-2016

Ficha: RO-CP-04-086-000-A1-16

Fecha: 05-Nov-2015

REV. 0
RO-CP-04

Cuerpo

Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?

Pistón de Alta Presión

Punto de Ajuste:
Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?
Piezas Reemplazadas:

Equipo Empleado en la Calibración

Marca: DWYER NSIRUMENIS
Modelo: DPGA manometro digital
No.Serie: N2óy
Fecha Calibración: 2015-03.09

Caja de Mecanismo de Actuación

¿Mirilla Visible?
Estado de Mecanismo: Bueno
Piezas Reemplazadas:

Pistón de Baja Presión

Punto de Ajuste:
Estado de Orificio: Bueno
Estado de Diafragma: Bueno
Estado de Resorte: Bueno
¿Se detecta corrosión?
Piezas Reemplazadas:

Observaciones

solo se verifica el punto de ajuste



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 05-Nov-2015
Fecha de aprobación: 10-Nov-2015
Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto
Autorizado por: Neftalí López