



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE DETECCIÓN DE FUGAS
CON DETECTOR DE GASES COMBUSTIBLES

Sistema: Tizagas, S. A. de C. V.	Periodo: 27-Sep-2016 al 26-Sep-2017	REV. 0
Fecha: 28-Sep-2016	Precio Gas: 0.00	Ficha: RO-DF-02-086-000-A1-193

Equipo Utilizado: BACHARACH		Fecha Calibración: 26/06/2016		No. Serie: KS1018			
Fuga	Ubicación	Criterio de Accesorio	Concentración (ppm)	Grado	Acción	Perdidas	
						m3 / año	pesos / año
1	Entrada de la línea	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
2	Brida de medidor	Uniones Bridas o Roscadas	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
3	Salida de válvula de alivio	Valvulas de Alivio	0	Grado 3	Reparacion < 15 meses	0.00	0.00
Perdidas Totales:						0.00	0.00



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

Fecha de registro: 28-Sep-2016

Fecha de aprobación:

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Autorizado por: Neftalí López