



**REPORTE ANUAL DE SISTEMA DE TIERRAS**

**IGASAMEX**

<b>Sistema:</b> Tizagas, S. A. de C. V.	<b>Periodo:</b> 27-Sep-2016 al 26-Sep-2017	<b>REV. 0</b>
	<b>Ficha:</b> RO-IE-01-086-000-A1-193	<b>RO-IE-01</b>

**Estación: [ 086-195 ] Premex**

Cantidad de Varillas: 1  
 Tipo de Pararrayos: N/A

**Estado Físico de Instalaciones**

a) Empalmes mecánicos de cables: NO  
 b) Varillas de tierra: 1  
 c) Registros de varilla:

**Valor de Resistencia del Sistema de Tierras:** 0 Ω

\*Para varillas independientes el valor debe estar comprendido entre 0 y 25 ohms  
 \*Para varillas en red el valor debe ser menor a 10 ohms

**Equipo de Medición**

a) Marca:  
 b) Modelo:  
 c) No. de Serie:  
 d) Fecha de calibración:



**Comentarios Generales:**

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 28-Sep-2016

**Fecha de aprobación:** \_\_\_\_\_

**Elaborado por:** Cesar Augusto Hurtado Soto

**Autorizado por:** Neftalí López