



IGASAMEX

IGASAMEX BAJIO. S. DE R.L. DE C.V.
BOSQUES DE ALISOS 47-A 50 PISO, COL. BOSQUES DE LAS LOMAS
C.P. 05120, MEXICO, D.F., PH. (55) 5000-5100, FAX 5259-8085

REPORTE DE CONDICIONES ANORMALES DE OPERACIÓN

SISTEMA: _____	Tizagas, S. A. de C. V.	FECHA DE APARICIÓN DE LA CONDICIÓN ANORMAL: _____	Ficha: 69 RO-014
LLENADO POR: _____	Cesar Augusto Hurtado Soto	27/12/2012	

Descripción general de condición anormal

baja de presion

Ubicación: Equipos _____

Causa aparente Empleo de materiales fuera de especificacion _____

Efectos Otro _____

Acción correctiva Rediseño _____

Observaciones

El dia 27 de Noviembre se pone un cartucho nuevo al medidor rotativo Instalado en la caseta de Interconexion, tambien se instala el transmisor de presion, una ves hecho esto se verifica las variables de presion y temperatura del computador electronico de flujo. estas actividades se hicieron bajo la presencia de PGPB. quedando habilitado el Computador el dia 28 de Noviembre durante el recorrido se nota que la presion

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11
	Reporte S/F	

Fecha de registro: _____

Fecha de aprobación: _____

Elaborado por: Cesar Augusto Hurtado Soto

Aprobado por: Carlos Alfredo Fernandez Hernandez