

**REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO**

SISTEMA: Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V. PERIODO: 23-Nov-2014 22-Dec-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

**1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en**

a) Cruces carreteros: N/A

b) Cruces de ferrocarril: N/A

c) Cruces de arroyos: N/A

**2.- Estado de registro de válvulas:**

Limpias y operables

**3.- Señalización del gasoducto**

a) Cantidad de postes faltantes: 0

b) Cantidad de placas faltantes: 0

**4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes:** 0

**8.- Comentarios adicionales:**

A principios del mes de diciembre se detiene el consumo del cliente Procter & Gamble.

**5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:**

Ninguna

**6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:**

No

**7.- Indicaciones de fuga**

a) Cambios de coloración del suelo: NO

b) Cambio de vegetación: NO

**9.- Evidencias:**



Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 16-Feb-2015  
**Fecha de aprobación:** 10-Mar-2015  
**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres  
**Aprobado por:** Neftalí López