



IGASAMEX

REPORTE DE PATRULLAJE DEL GASODUCTO

SISTEMA: Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V. PERIODO: 23-Apr-2015 22-May-2015 **REV. 0**
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: MENSUAL **RO-002**

1.- Detectar deslaves, hundimientos, daños en tubería en

a) Cruces carreteros:
 No hay.

b) Cruces de ferrocarril:
 No hay.

c) Cruces de arroyos:
 No hay.

2.- Estado de registro de válvulas:
 En buenas condiciones.

3.- Señalización del gasoducto
 a) Cantidad de postes faltantes: 0
 b) Cantidad de placas faltantes: 0

4.- Cantidad de tomas de potencial faltantes: 0

8.- Comentarios adicionales:
 Ningún problema a lo largo del ducto ni en las casetas de interconexión y clientes.

5.- Asentamientos irregulares o construcciones nuevas:
 No

6.- Numero de cruzamientos o excavaciones:
 No

7.- Indicaciones de fuga
 a) Cambios de coloración del suelo:
 No hay.

b) Cambio de vegetación:
 No hay

9.- Evidencias:



| Rev. No./ Resp. | Descripción | Fecha |
|-----------------|---------------|--------|
| 0/OUL | Formato nuevo | Nov-11 |

Fecha de registro: 15-Jul-2015
Fecha de aprobación: 25-Aug-2015
Elaborado por: Hugo Vicente Gonzalez Torres
Aprobado por: Neftalí López