



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA:	Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V.	PERIODO:	23-Jun-2014	22-Sep-2014	<b>REV. 0</b>
LLENADO POR:	Hugo Vicente Gonzalez Torres	FRECUENCIA:	TRIMESTRAL		<b>RO-003</b>

**Usuario:** MIUTT SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	limpia y despejada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-03-01
Proximo llenado	2015-03-01
Capacidad:	0
Observaciones:	Ninguna

**Usuario:** PROCTER & GAMBLE MANUFACTURA,

**Revisión de instalaciones:**

Letreros	En Buen Estado
Pararrayos	N/A
Sistema de tierras	En Buenas Condiciones
Bardas y puertas	En Buenas Condiciones
Pintura de tubería	En Buenas Condiciones
Paneles solares	En Buenas Condiciones
Soportería	En Buenas Condiciones
Manómetros	En Buenas Condiciones
Área en general	Limpia y deshierbada



**Extintores:**

Estado físico	Recargado
Nivel de presión	normal
Fecha de llenado	2014-03-01
Proximo llenado	2015-03-01
Capacidad:	2,015
Observaciones:	Ninguna

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
0/OUL	Formato nuevo	Nov-11

**Fecha de registro:** 02-Apr-2015

**Fecha de aprobación:** 14-Apr-2015

**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres

**Autorizado por:** Neftalí López



**IGASAMEX**

**REPORTE DE MANTENIMIENTO A CASETAS DE MEDICIÓN**

SISTEMA: Gas Industrial de Tepejí, S. A. de C. V. PERIODO: 23-Jun-2014 22-Sep-2014 **REV. 0**  
 LLENADO POR: Hugo Vicente Gonzalez Torres FRECUENCIA: TRIMESTRAL **RO-003**

**Usuario:** TECNICOS EN LA ALTA PRODUCCION, SA DE CV

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general Limpia y deshierbada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión normal  
 Fecha de llenado 2014-03-01  
 Proximo llenado 2015-03-01  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: Ninguna

**Usuario:** INTERCONEXIÓN

**Revisión de instalaciones:**

Letreros En Buen Estado  
 Pararrayos N/A  
 Sistema de tierras En Buenas Condiciones  
 Bardas y puertas En Buenas Condiciones  
 Pintura de tubería En Buenas Condiciones  
 Paneles solares En Buenas Condiciones  
 Soportería En Buenas Condiciones  
 Manómetros En Buenas Condiciones  
 Área en general Limpia y deshierbada



**Extintores:**

Estado físico Recargado  
 Nivel de presión Normal  
 Fecha de llenado 2014-03-01  
 Proximo llenado 2015-03-01  
 Capacidad: 0  
 Observaciones: No

Rev. No./ Resp.	Descripción	Fecha
<u>0/OUL</u>	<u>Formato nuevo</u>	<u>Nov-11</u>

**Fecha de registro:** 02-Apr-2015  
**Fecha de aprobación:** 14-Apr-2015  
**Elaborado por:** Hugo Vicente Gonzalez Torres  
**Autorizado por:** Neftalí López